

2. Konklusion

Den 26. marts:

Ved lavfrekvente målinger (1 Hz – 400 kHz) ved hjælp af magnetisk feltprobe blev der på gården, beliggende på Landbolystvej 11, Dronninglund, lavet stikprøver på installationen og inventar for at konstatere, om niveauet på installationen kunne give anledning til forhøjet magnetiske felter omkring grisene. På de målte steder blev der ikke konstateret magnetiske felter, der overstiger 5 gange jordens egen stråling i givne frekvensområde omkring grisene. Omkring den elektriske installation blev der konstateret et forhøjet niveau.

Ved målinger omkring transformatoren på adressen blev feltet ikke konstateret unormalt i forhold til andre transformatorer.

Efter at hovedafbryderen på gården blev afbrudt, blev der konstateret forhøjet elektrisk felt ved 30 - 80 MHz. Samme elektriske og magnetiske målinger blev foretaget i området omkring Konti scan ledningen på Gingsholmvej, hvor niveauet også er forhøjet. Her kan der være flere kilder; Konti scan, møller, højspændingen og øvrige, ikke kendte kilder. Dette er overgivet til Energistyrelsen for afklaring.

For uddybning af praksis, se Afsnit 3 "Undersøgelse" med kommentarer.

Den 6. maj:

Uddybende måling med Konti scan afbrudt for elektrisk felt ved 30 - 80 MHz viste at feltet ikke havde ændret sig. I samarbejde med Energistyrelsen blev det konkluderet, at støjen stammer fra de nærliggende vindmøller.

Samme konklusion er der på målingerne foretaget på gården.